

# 《 ホイール修正価格表 》

令和5年3月改定

修正内容	貴社価格			一般価格		
	12~14インチ	15~17インチ	18インチ~	12~14インチ	15~17インチ	18インチ~
リム曲がり、リムキズ修正	¥11,000~	¥13,000~	¥15,000~	¥15,000~	¥17,000~	¥19,000~
リム、ディスク面キズ修正	¥12,000~	¥14,000~	¥16,000~	¥16,000~	¥18,000~	¥20,000~
リム欠け溶接修正	¥13,000~	¥15,000~	¥17,000~	¥18,000~	¥20,000~	¥22,000~
磨き（ポリッシュ仕上げ）	¥12,000~	¥14,000~	¥16,000~	¥16,000~	¥18,000~	¥20,000~
エアもれ修正（シリコン修正）	¥10,000~	¥12,000~	¥14,000~	¥12,000~	¥14,000~	¥16,000~
ハイパー塗装（全面）		¥20,000~	¥22,000~		¥25,000~	¥27,000~

- 修正技術料は上記の通りですが、上記以外の内容につきましてもご相談させていただきます。
- タイヤ組替バランス調整等は別料金になります。（12~17インチ：組替1,500円 バランス1,000円 18インチ以上：組替2,500円 バランス1,000円）
- 修正日数は2~3週間です。（ハイパー塗装除く）
- 修正箇所は必ず印をつけて下さい。
- 損傷の程度により修正不可能な場合もありますのでお電話にてご相談下さい。

## ポリッシュ福井

（入場タイヤ株式会社内）

〒910-0843 福井市西開発3丁目408

TEL 0776-53-2216

FAX 0776-53-3184